



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: *Декабрь 2017*

Заказчик:

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Ине. № Подп. Подп. и дата
Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата
Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017*

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
18.09.2017	При устройстве пароизоляции не проклеены швы и примыкания.		
23.09.2017	Не заделаны швы в кирпичной кладке прижимной стенки цоколя.		
06.10.2017	Выявлены протечки в узлах примыканий зимнего сада.		
11.12.2017	При устройстве проемов не соблюдены требования правил ТБ (не установлены подпорные стойки под перекрытием)	Устранено 14.12.2017	
14.12.2017	При осмотре стяжки первого этажа выявлено расслоение и растрескивание стяжки.		

Ине. № Подп. Подп. и дата
 Взам. ине № Инв. № дубл. Инв. № дубл.
 Подп. и дата Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.12.2017	Устройство проемов перекрытия 1 этажа	Гришко
07.12.2017	Устройство проемов перекрытия 1 этажа	Гришко
11.12.2017	Устройство проемов перекрытия 1 этажа	Гришко
14.12.2017	Окончание работ по устройству проемов в перекрытии.	Гришко
19.12.2017	Демонтаж стяжки 1 этажа. Облицовка плиткой стен котельной..	Гришко
21.12.2017	Демонтаж стяжки 1 этажа. Облицовка плиткой стен котельной..	Гришко
29.12.2017	Демонтаж стяжки 1 этажа. Облицовка плиткой стен котельной..	Гришко

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлены значительные дефекты при устройстве кровли
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подп.

Вз. Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					4

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Раздел 3. Фотоотчет :

Устройство проема в перекрытии



Растрескивание и расслоение стяжки



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
т
5



Установка опорных стоек перекрытия



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
6

Облицовка плиткой стен котельной



7 выездов

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
7