



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Февраль 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, #####
февраль 2018

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания</i>
10.09.2018	Отметка верха забетонированных свай ниже нижнего уровня растверка на 100-400 мм		
14.09.2018	Выявлено отклонение от проектных осей свай №№97, 74, 45, 25, 38, 1		
21.09.2018	Выявлено смещение оси 1 на 300-400 мм.		Увеличить толщину растверка на 100-150 мм по оси 1. Устанавливать гильзы.
05.02.2019	Не установлены нагели (или пружинные узлы "Сила") по мауэрлату.		
27.02.2019	Не установлены пружинные узлы "Сила" на фронтонах.		

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № докум.
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
05.02.2019	Монтаж стропильной системы дома.	#####
27.02.2019	Монтаж гидро- и пароизоляции на кровлю. Протяжка стен (мауэрлата) пружинными узлами "Сила".	#####
	Камеральная работа: проверка проектов наружных инженерных сетей, выдача замечаний.	#####
	Камеральная работа: проверка изменений в проектах наружных инженерных сетей, выдача замечаний.	#####

4 выезда

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № аудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Раздел 3. Фотоотчет.

Общий вид, 05.02.2019.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инд. № Подп.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Лист
4

Технадзор 77

Монтаж стропильной системы дома, 05.02.2019.

Применение резьбовых шпилек в качестве вертикальных нагелей в подверженном усадке здании.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Монтаж стропильной системы дома, 05.02.2019.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Монтаж паро- и гидроизоляции на кровлю, 27.02.2019.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Перекас шайбы, гайка не затянута, 27.02.2019.



Изд. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Подп.	Изд. №	Взам. инв №	Инд. №	Подп. и дата
Инд. №	Подп.	Инд. №	Взам. инв №	Изд. №
Инд. №	Подп.	Инд. №	Взам. инв №	Изд. №

Изд. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Соединение стропил в коньке, 27.02.2019.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, "#####"
февраль 2018

Технадзор 77

Не установлена гидроизоляционная прокладка, 27.02.2019.



4 выезда

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома. #####
февраль 2018