



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Декабрь 2018
Подрядчик:	#####
Адрес:	

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					1

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
12.09.2018	Не выполнена гибелировка опорных конструкций.	Устранено	
31.10.2018	Выявлены потеки на дереве из-за использования шайб с поврежденным цинковым покрытием.	Устранено	
02.11.2018	Не выполнена антикоррозийная обработка шайб в креплении стропильной системы.	Устранено	
02.11.2018	Не полностью выполнена антикоррозийная обработка металлических балок обрешетки террасы.	Устранено	
20.11.2018	Не проклеены швы нахлеста рулонного кровельного покрытия.	Устранено	
21.12.2019	На наружных стенах выявлены потеки краски, неровное нанесение покрытия.	Устранено	

Инв. № Подп. / Подп. и дата / Инв. № Подп. / Подп. и дата / Инв. № Подп. / Подп. и дата / Инв. № Подп. / Подп. и дата / Инв. № Подп. / Подп. и дата

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
08.12.2018	Камеральная работа: проверка договора с ООО "Фулл Хаус".	##### (2 часа)
11.12.2018	Камеральная работа: проверка договора на отделочные работы (1,5 часа), проверка графика платежей по договору №102 (1 час).	##### (2,5 часа)
18.12.2018	Выезд с проверкой смет (объемов) по фасадам и подшиве свесов. Выполняется шлифование наружных стен.	#####
21.12.2018	Подготовка полов к нанесению гидроизоляции. Окраска наружных стен.	#####
25.12.2018	Нанесение битумной мастики на полы. Подготовка к следующему этапу окраски наружных стен.	#####

3 выезда
4,5 камеральных часа

Инд. № Подп.	
Подп. и дата	
Взам. инд. №	
Инд. № аудл.	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Раздел 3. Фотоотчет.

Неровности нанесения ЛКП.



Инв. № ЛКП	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № ЛКП
Подп. и дата	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Лист
4

Технадзор 77

Неровности нанесения ЛКП.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Технадзор 77

Стены после покраски, 25.12.2018.




Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Технадзор 77

Стены после покраски, 25.12.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Лист
7

Технадзор 77

Нанесение битумной мастики на пол, 25.12.2018.



3 выезда
4,5 камеральных часа

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, декабрь 2018

Лист
8