

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

			Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:	
			09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.			
			15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.			
			10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не coomsemcmsyem ГОСТ 31996-2012			
			29.01.2018	На ЛКП установленных дверей выявлены следы раствора от наливного пола.	Устранено		
			19.03.2018	Выявлено промерзание правого окна эркера (подоконник), кухня: углы примыкания подоконника.			
ja			29.03.2018	Плитка уложена на основание с неполным заполнением клеем.	Устранено		
ют. и оата			07.05.2018	Повреждение коробки входных дверей.			
			07.06.2018	Верхний слой бетона отмостки размыт. На поверхности неровности до 15 мм.			
Инв. № аубл.			19.06.2018	Глубина швов после затирки превышает 2 мм.			
IN SING			29.06.2018	Перепад плитки в с\у до 1,5 мм.			
Взам. ин							
ята							
Подп. и дата							
эдл.	_						
Инв. № Подп.		Изм.	Лист №	докум. Подп. Дата Строительств	о жилого до 2018	ома, Отчет июнь	Лисі 2

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.06.2018	Монтаж ливневой канализации. Монтаж опалубки под отмостку.	#######
07.06.2018	Устройство дренажа на участке. Монтаж утеплителя и сетки на цоколь. Бетонирование отмостки. Установка механизмов розеток.	#######
10.06.2018	Работы не производятся.	#######
15.06.2018	Планировка участка.	#######
19.06.2018	Затирка плитки. Переделка полов в с\у тренажерного зала. Монтаж ливневой канализации.	#######
22.06.2018	Монтаж плитки в c\y. Оштукатуривание цоколя по сетке.	#######
25.06.2018	Монтаж плитки в с\у. Подготовка тамбура к декоративному оштукатуртванию по сетке.	#######
29.06.2018	Монтаж плитки в с\у. Выполнено декоративное оштукатуривание тамбура.	#######

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. ине №								
Подп. и дата								
Подп.								
Инв. № Подп.	Изм.	Лист	№ док	ум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист З

Наименование: Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия. Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о долущенных отступлениях и т.д.) Наименование: Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)	Вхо	дной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)
Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.) Наименование: Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы) Наименование:	<u>o</u>	
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы) Наименование:	1 П	роверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы) Наименование:		
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы) Наименование:		
скрытые работы) Наименование:	Vº	
скрытые работы) Наименование:	1	
скрытые работы) Наименование:	2	
скрытые работы) Наименование:		
Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.	Г	
- The contract and a contract of the contract		скрытые работы)
1	lo	скрытые работы) Наименование:
	V 2 1 ∏	скрытые работы) Наименование:
	<u>lo</u> 1 ∏	скрытые работы) Наименование:
ист № докум. Подп. Дата Строитоли от	Nº	скрытые работы) Наименование: редоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018

Инсталляция, 04.06.2018.

Взам. инв №



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
					2018	5
					2010	J

Песочная подготовка отмостки, ливневая канализация, 04.06.2018.





Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
					2019	6
					2016	U


Неровности на отмостке до 15 мм, 07.06.2018.



Верхний слой отмостки размыт, 07.04.2018.

Инв. № дубл.

Взам. ине №



Изл	1. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
					2019	7
					2010	





Ступени, отмостка, 15.06.2018.

Взам. ине №



Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
					2010	O
					2010	9

Общий вид, 19.06.2018.



Затирка швов, 19.06.2018.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №



Из	3М.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
						2010	10
						2010	10

Монтаж плитки в с\y, 22.06.2018.

Изм. Лист № докум. Дата Подп. Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018

Лист 11

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Инв. № Подп.





Декоративная штукатурка в тамбуре, 29.06.2018.





Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лис
					•	1,
					2018	,-





8 выездов.

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

Взам. ине №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

ν	1зм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь	Лист
						2018	16
						2016	70