



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Март 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет март  
2017

Лист

1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств в) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
23.03.2017	Не выполнены работы по монтажу фронтона. Работы по разборке стен не ведутся.		
30.03.2017	После демонтажа перед отправкой на площадку устранить дефекты бревна (запилы в чаше)		

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв №	Подп. и дата	№ Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам):

Дата:	Информация по выезду:
01.03.2017	Монтаж стен второго этажа
07.03.2017	Монтаж стен второго этажа
17.03.2017	Монтаж стен второго этажа
23.03.2017	Завершение монтажа основных стен
30.03.2017	Разборка дома перед отправкой на площадку. Устранение дефектов (запилы в чаше)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет март  
2017

Лист

3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поступающих на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Имеются дефекты в чаше бревен (запилы)

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет март  
2017

Лист

### Раздел 3. Фотоотчет:

Фото1. Монтаж стен второго этажа



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

№ Подп.

Фото2. Монтаж стен второго этажа



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Подп.

Инв. № 1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Фото 3. Завершение монтажа основных стен



п.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Фото 4. Завершение монтажа основных стен



Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Фото 5. Следы запилов в чаше бревна



Инв. № Подп.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет март 2017	Лист
							9

Фото 6. Разборка смонтированного дома перед отправкой на участок



Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № Подп.	Г	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет март 2017	Лист
								10

г. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № Подп.	Подп.						Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Строительство жилого дома, Отчет март 2017							