

# Технадзор77



## Отчет работы строительного контроля

**Заказчик:** #####

**Период:** Апрель 2019

**Подрядчик:** ООО «#####»

**Адрес:** Московская область,  
городское поселение #####.

**г. Москва**

Име. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское  
поселение #####.  
апрель 2019

Лист  
1

# Технадзор77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
22.04.2019	Зазоры между элементами каркаса составляют 10 мм.		
22.04.2019	Не установлены капельники конденсата		
22.04.2019	Конструкция фронтонов выполнена с отступлениями от требований СП 31-105-2002.		
25.04.2019	Конструкция стропильной системы на ендове выполнена не жестко (горизонтально уложена доска 30x200).		
25.04.2019	Гидроизоляция кровли уложена "внутри" дома.		
25.04.2019	Утеплитель кровли уложен без перехлеста слоев.		
25.04.2019	Не установлена карнизная планка кровли.		
25.04.2019	Металлочерепица кровли повреждена дисковой пилой.		
29.04.2019	Конструкция ендовы не обеспечивает необходимой жесткости. Стропила "повешены" к ендове через уголки.		

Име. № Подп.	Подп. и дата
Взам. или №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019

# Технадзор77

## Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
15.04.2019	Приемка свайного поля (винтовые фундаменты). Проверка сортности завезенных пиломатериалов (1 и 2 сорт).	#####
17.04.2019	Устройство каркаса 1 этажа. Работы ведутся в соответствии с требованиями СП. Замечаний нет.	#####
22.04.2019	Устройство кровли. Устройство облицовки стен.	#####
25.04.2019	Устройство утеплителя стен.	#####
29.04.2019	Устройство кровли. Устройство облицовки стен.	#####

5 выездов

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####, апрель 2019

Лист  
3

# Технадзор77

## Раздел 3. Фотоотчет.

Приемка свайного поля.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####.  
апрель 2019

Лист  
4

# Технадзор77

Устройство каркаса



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019

Лист
5



# Технадзор77

Зазоры между элементами каркаса составляют 10 мм.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019

Лист  
6

# Технадзор77



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019

Лист  
7

# Технадзор77

Дефекты укладки гидроизоляции



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019



# Технадзор77

Повреждения металлочерепицы



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019

Лист

9

# Технадзор77

Стропила "подвешены" к ендове через уголки.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, городское поселение #####. апрель 2019